

Beschreibung NSU RO 80 von Jochen Baumgartner

Kennzeichen: WI-RO-975 H

22.09.2021

Fahrzeugart: PKW Geschlossen

Fabrikat: AUDI NSU Auto Union 0591

Fahrzeug-Ident-Nummer: 0861000387

Hubraum / Leistung: 1000 cm³ / 85kW

Motorart / Schadstoffklasse: Benzin

Reifentyp: 175/SR 15

Reifenart / Hersteller: Sommerreifen

Reifenzustand: neuwertig

Profieltiefe (in mm): 4,0 4,0 4,0 4,0

Anzahl der Achsen: 2

Erstzulassung: 08.09.1975

Letzte Zulassung: 28.06.2021 Oldtimer Zulassung

Laufleistung abgelesen: 25.898 Km 125.898

Lackart / Lackbezeichnung: alaska-metallic

Farbcode: L 96 B

Pflegezustand: befriedigend

Zustandsnote 3

1 Fahrzeug befindet sich uneingeschränkt in perfektem Zustand.

2 Fahrzeug befindet sich in sehr gutem Zustand mit Gebrauchsspuren.

3 Fahrzeug befindet sich in gutem aber gebrauchtem Zustand.

4 Fahrzeug weist z.T. erhebliche Mängel auf und ist nur eingeschränkt fahrbereit.

5 Fahrzeug ist lediglich als Teileträger oder Restaurationsobjekt verwendbar.

Vorschäden

Es sind keine Vorschäden sichtbar. Karosserie-/ Lackzustand ist gebraucht, teilweise stumpf und unfachmännisch nachlackiert. Am Kofferraumdeckel sollte über eine neue Lackierung nachgedacht werden.

Übereinstimmung der Fahrgestellnummer im Kfz.-Brief/Kfz.-Schein mit der im Fahrzeugrahmen und auf dem Typenschild eingestanzten Nummer.

Die ausgelieferte Ausstattungsvariante wurde bis auf wenige Teile im Innenraum im Original belassen und nicht geändert. Nachgerüstet wurde ein Radio mit Kassettenteil und eine Kopfstütze von Blaupunkt mit integriertem Lautsprecher. Das Fahrzeug ist seit 2000 nachweislich durch eine Fachwerkstatt kontinuierlich überprüft worden. Das Fahrzeug befindet sich augenscheinlich befriedigendem Zustand. Am Rahmenunterboden werden kleine Schweißarbeiten notwendig.

Das Fahrzeug ist unfallfrei. Es sind keine technischen Mängel laut StVZO vorhanden.

Beschreibung NSU RO 80 von Jochen Baumgartner

BLECH

Die äußere optische Erscheinung ist befriedigend bis gut. Die Passgenauigkeiten der Türen und Hauben ist nicht zu beanstanden. Stoßstangen und Zierleisten sind vollständig vorhanden. Unebenheiten, Beulen oder Wellen sind marginal. Kofferraumdeckel wurde unsauber nachlackiert.

TÜREN

Die Türen öffnen und schließen gut. Die Türscharniere sowie die Schlösser zeigen eine einwandfreie Funktion. Kantenrost ist nicht vorhanden.

LACK

Lackmängel sind zum Teil feststellbar.

GLAS

Alle Dichtungen sind sehr gut. Die Glasoberfläche ist ohne Mängel. Rost am Scheibenrahmen ist nicht vorhanden.

FAHRWERK, RÄDER UND REIFEN

Die Felgen haben gemäß Fahrzeugschein die richtige Größe und Breite. Die montierten Sommerreifen sind in gutem Zustand.

FAHRGASTRAUM/ SITZE

Die Ausstattung ist komplett und im Original.

TÜRVERKLEIDUNGEN

Alle Türverkleidungen sind unbeschädigt. Die Griffe sind fest.

MOTORRAUM

Kantenrost ist nicht vorhanden. Der gesamte optische Eindruck ist gut. Längsträger und Rahmen sind einwandfrei.

MOTOR

Der Motor macht einen optisch guten Eindruck. Die Dichtigkeit ist gegeben.

KOFFERRAUM

Die Schloßfunktion ist gegeben. Kantenrost am Deckel innen ist nicht vorhanden. Die Deckeldichtung ist ohne Mängel. Der gesamte optische Eindruck ist befriedigend. Boden- u. Seitenverkleidungen sind vorhanden und in einem guten Zustand. Reserverad ist vorhanden.

Zusammenfassung: Note 3. Guter Zustand. Technisch mängelfrei, Fahrzeug befindet sich in gutem aber klar erkennbar gebrauchtem Zustand.